






202/2021- VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐÀM MÔN - Phao, tiêu

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 318/TBHH-TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 30 tháng 12 năm 2021)



Thay thế	 No 0	thành	 Mo(A)6s No 0	12°32'44.6"N	109°25'39.3"E
Thay thế	 ĐN	thành	 Fl(2)5s ĐN	12°33'25.1"N	109°26'04.2"E
Thay thế	 E	thành	 Fl(3)5s E	12°40'27.7"N	109°23'43.7"E
Thay thế	 W	thành	 Fl(9)10s W	12°40'10.3"N	109°24'03.5"E
Thay thế	 Đăng tiêu Mũi Gành Mũi Gành Beacon	thành	 Fl(2+1)15s5M Đăng tiêu Mũi Gành Mũi Gành Beacon	12°33'48.6"N	109°25'56.4"E
Thay thế	 Tiêu 1 Beacon 1	thành	 Fl.G.3s4M Đăng tiêu ĐT1 Beacon ĐT1	12°36'26.4"N	109°23'50.9"E
Thay thế	 Tiêu 2 Beacon 2	thành	 Fl.R.3s4M Đăng tiêu ĐT2 Beacon ĐT2	12°37'24.9"N	109°23'05.9"E
Thay thế	 Tiêu 4 Beacon 4	thành	 Fl.R.3s2.5M Đăng tiêu ĐT4 Beacon ĐT4	12°40'10.0"N	109°23'37.3"E
Thay thế	 Tiêu A Beacon A	thành	 Fl(3)10s8M Đăng tiêu A Beacon A	12°38'44.9"N	109°22'31.1"E
Thay thế	 Tiêu B Beacon B	thành	 Fl(3)10s8M Đăng tiêu B Beacon B	12°39'31.7"N	109°22'07.1"E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

202/2021- VIETNAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Buoy, Beacon

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.318/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 (Edition No. 1, updated on December 30th, 2021)

Replace	 No 0 RW	with	 Mo(A)6s No 0 RW	12°32'44.6"N	109°25'39.3"E
Replace	 ĐN BRB	with	 Fl(2)5s ĐN BRB	12°33'25.1"N	109°26'04.2"E
Replace	 E BYB	with	 Fl(3)5s E BYB	12°40'27.7"N	109°23'43.7"E
Replace	 W YBY	with	 Fl(9)10s W YBY	12°40'10.3"N	109°24'03.5"E
Replace	 WB Đăng tiêu Mũi Gành Mũi Gành Beacon	with	 WB Fl(2+1)15s5M Đăng tiêu Mũi Gành Mũi Gành Beacon	12°33'48.6"N	109°25'56.4"E
Replace	 WG Tiêu 1 Beacon 1	with	 WG Fl.G.3s4M Đăng tiêu ĐT1 Beacon ĐT1	12°36'26.4"N	109°23'50.9"E
Replace	 RW Tiêu 2 Beacon 2	with	 RW Fl.R.3s4M Đăng tiêu ĐT2 Beacon ĐT2	12°37'24.9"N	109°23'05.9"E
Replace	 RW Tiêu 4 Beacon 4	with	 RW Fl.R.3s2.5M Đăng tiêu ĐT4 Beacon ĐT4	12°40'10.0"N	109°23'37.3"E
Replace	 W Tiêu A Beacon A	with	 W Fl(3)10s8M Đăng tiêu A Beacon A	12°38'44.9"N	109°22'31.1"E
Replace	 W Tiêu B Beacon B	with	 W Fl(3)10s8M Đăng tiêu B Beacon B	12°39'31.7"N	109°22'07.1"E

(All positions are affected to WGS 84 Datum)