

143/2022 - VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, thông báo số 231/TBHH - TCTBĐATHHMN

Hải đồ ảnh hưởng – VN300024 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 13 tháng 10 năm 2022)

Xóa		<i>Fl(3+1).Y.12s</i>	<i>P1</i>	10°37'36.7"N	107°44'11.6"E
Xóa		<i>Fl(3+1).Y.12s</i>	<i>P2</i>	10°37'50.1"N	107°44'57.1"E


Ghi chú: Thông báo cập nhật số 128(T)/2021 hết hiệu lực

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo Hệ tọa độ WGS 84)

143/2022 – VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE - Buoy

Source: Southern Viet Nam Maritime Safety, Notice No.231/TBHH-TCTBĐATHHMN

Chart affected – VN300024 (Edition No. 1, updated on October 13th, 2022)

Delete		<i>Fl(3+1).Y.12s</i>	<i>P1</i>	10°37'36.7"N	107°44'11.6"E
Delete		<i>Fl(3+1).Y.12s</i>	<i>P2</i>	10°37'50.1"N	107°44'57.1"E

Note: Notice 128(T)/2021 is cancelled

(All positions are affected to WGS 84 Datum)
